

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	কল্লোল ইন্ডাৰ্জ্জিছ লিঃ
ঠিকানা	199, Tejgaon I/A, Tejgaon, Dhaka. , (Tejgaon Industrial Area, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	CDHK016
কালার কোড	

নুল্যার্নের ধরণ: কাঠামোগত সুল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন have not been found working while wearing these r	rin & feet respectively. The workers
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
PPE (specially gloves, goggles, rubber boots) u everyone in the factory.	tilization must be ensured by
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমর্সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
[মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন The workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২.১. কা ৰ্ জম
Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চূড়ান্ত -
সম্বয়সীমা সংশোধিত সম্বয়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	here is no list of hazardous substances in the factory
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	
O. 3. 11 14	η
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	বু প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	