

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	রিগার্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস		
ঠিকানা	, 0, ( Bangshal, Dhaka, Dhaka )		
কারখানার কোড	CDHK018		
কালাৰ কোড			
মূল্যার্নের ধরণ: অব্যা	ग्र भूना। यन	পর্যবেষ্ফণের তারিখ:	_
১. পর্যবেষ্ফণ			
পরিদর্শন পর্শবেষ্ধণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	on system found was inadequate. No ex	khaust system has been found.	
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম Exhai	ust system must be installed to ensure a	adequate ventilation.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কারখানার কার্বক্রম			
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য	निय		
চুডান্ত     সময়সীমা			
সংশোধিত্ত			
অগ্রগতির			

## ২. পর্যবেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

শরিদর্শন শর্শবেষ্কণ Er	vironmental clearance certificate has not been found.	
<b>চ্যাপ</b>		
শাইটেম স্মাইজনি		
চ্যাটাগরি		
ং.১. কাৰ্বজুুুুু		
কাৰ্যক্ৰম	Environmental clearance certificate must be obtained.	
সুপারিশের	Environmental eleurance certificate must be obtained.	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত্ত		
সম্মাসীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		<u> </u>

পর্যবেষ্কণ	
ারিদর্শন Proper PPE utilization is not practiced by the workers.	
ান(বঞ্চণ	
চ্যাপ মাইটেম	
শংক্তিশ চ্যাটাগরি	
ן דורטונץ	
୭.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্রম PPE utilization must be ensured by everyone working in the factory.	
সুপারিশের	
ভ্ৰথ্যসূত্ৰ	
कानुशानान	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড্ৰ  _	
अभेग्रीमा	
त्रात्याभिक	
प्रभवनीया <sup>-</sup>	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
[মন্তব্য	

## ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন   <sub>TI</sub>	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ শাই(উম্	
চ্যাটাগরি	
3.১. কাৰ্যক্ৰ	म् स
কাৰ্যক্ৰম	Proper training regarding workplace safety must be provided to workers by professionals.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	