

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বেঙ্গল লেইজার ওয্যার লিঃ
ঠিকানা	473, North Ibrahimpur (6Th & 7Th Floor), Kafrul
কারখানার কোড	DHK100
কালার কোড	

স্যায়নের ধরণ	া: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিশ: ২২–০২–২
পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	oor Load Plan	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
কাৰ্শক্ৰম	vetting. Once it is submitted by the fa	d to prepare and submit a load plan for actory owner, it will be duly vetted. The ng the approved load plan for each floor on adhere to it.
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	ID.10093).CAP delopment is ongong factory building was audited under Ac name of Banax apparels Ltd which is didn't get the evaluation report before for evaluation of their DEA from RSC. 05.01.2021: Floor load plan is not four building was audited under Accord an Banax apparels Ltd which is the another.	uilding for Banax apparels ltd. (Accord under accord. CVV Date: 07-07-2020: This cord and DEA is submitted to Accord in the the another factory of this building. But they a the closing of Accord. Now They are waiting On 20/10/2020: Floor load plan is not found. In the cord of the cord in the factory of DEA is submitted to Accord in the name of the factory of this building. But they didn't get and of Accord. Now They are waiting for

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Vertical & Horizontal Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্শ্বীনার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04.02.2020:There are no horizontal or vertical extension found on the inspection date. CVV Date: 07-07-2020 This factory building has no any horizontal or vertical extension. On 20/10/2020: same as previous status. 05.01.2021: No horizontal or vertical extension of the building not found yet. CVV Date: 23-08-2021 This factory building has no any horizontal or vertical extension.

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Inadequate Factor of Safety
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

୭.১. কার্ ব জম	
কাৰ্যক্ৰম	The factor of safety for this building has been found to be low with the existing gravity load also reinforcement details could not be verified, use of flat plate as slab, inconsistencis between the supplied drawings and the actual measurements were detected, and the materials test reports were not available, it is recommened to have a detail engineering assessment (DEA) of the structure.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোজ্য লয়
চূডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04.02.2020:Accord audited this building for Banax apparels Itd. (Accord ID.10093).CAP delopment is ongoing under accord. CVV Date: 07-07-2020 This factory building was audited under Accord and DEA is submitted to Accord in the name of Banax apparels Ltd which is the another factory of this building. But they didn't get the evaluation report before the closing of Accord. Now They are waiting for evaluation of their DEA from RSC. On 20/10/2020: This issue is covered under DEA and DEA of this building is ongoing. 05.01.2021: Same as previous status. CVV Date 23/08/2021: This issue is covered under DEA and DEA of this building is ongoing.

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Technical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ı

৪.১. কার্যক্রম

৪.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	As built structural and Architechtural drawings to be prepared for the building as per section 17.2 of NTC guideline. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04.02.2020:Accord audited this building for Banax apparels ltd. (Accord ID.10093). CAP delopment is ongong under accord. CVV Date: 07-07-2020 This factory building was audited under Accord and DEA is submitted to Accord in the name of Banax apparels Ltd which is the another factory of this building. But they didn't get the evaluation report before the closing of Accord. Now They are waiting for evaluation of their DEA from RSC. On 20/10/2020: Technical documents (as built structural and architechtural drawing) was not found on visit date. 05.01.2021: Same as previous. CVV Date 23/08/2021: Technical documents (as built structural and architechtural drawing) was not found on visit date.