

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সামার ডেস লিঃ
ঠিকানা	Jangaliapara, Vawal Mirzapur, Gazipur Sadar, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 327
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত সুল্যায়ন পর্ববেষ্ফণের তারিখ:		
১. পর্যবেষ্ণ্ডণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
The factory owner has been instructed to preportion of the factory owner should arrange displaying the athe wall in a visible loaction and shall adhere	vner, it will be duly vetted. The pproved load plan for each floor on	
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র		
কার্য্যানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়		
চুড়ান্ড সমশ্সীমা		
সংশোধিত সমশ্মীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য
ক্যাপ
আইটেম্
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্শক্ৰম
र.३. भागक्र
The consultants strongly recommed storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 40 psf (2.0 kN/m2)
সুপারিশের ভখ্যসুত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রয়েছ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা ১৯০১ ১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
a contrained
<u>৩. পর্ববেষ্</u> ষণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্রম

The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and কাৰ্যক্ৰম slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 02-03-3290 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ertical & Horizontal Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন
কাৰ্যক্ৰম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সিময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ack of structural Drawing
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্শক্ৰম	No structural drawing is available for the building , it is recommended to have a detail assessment of the structure (DEA) as per 17.2 of NTC guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	s-built Drawings
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[4)[6][4]	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	As built structural and Architechtural drawings to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	ব্যব্যাদ্য লয়
তুড়াড় সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
৭. পর্ববেষ্কণ	
শ্ব(বশ্বণ	oring
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগুলি	

পরিদর্শন প্রবিষ্কন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	1	
কাৰ্যক্ৰম	Coring with 4 nos. 4 in. cores (3 in. when taken from column) for the building and scanning of rebars in the GF.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Structural Analysis
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ	ক্রিম
	Structural analysis to acertain safety of the structure and recommending remidial
কাৰ্যক্ৰম	measures if required.
সুপারি(শ্ব
ভূঁখ্যসূত্ৰ	
কারখাঁ	
কাৰ্যক্ৰষ	
অগ্রাধি	চার প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সঁমশ্রসী	মা $ig ^-$
সংশোণ	10
সময়সী	সা ^{৩১–০১–১৯৭০}
অগ্রগত্তি	সুৰ
অবস্থা	
<u> </u>	