

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| | রশাদ ইন্ডান্ডিজ (প্রাঃ) লি. |
|--------------|---|
| ঠিকানা | Mohal Complex (3rd & 4th Floor), 291, Layal Road, Laldhighi, Chattogram |
| কারখানার কোড | CHT147 |
| কালার কোড | |

| ্বান্যান্যনের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যান্যন | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: |
|--|---------------------|
| . পর্যবেষ্ণণ | |
| পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ স্থা | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| Factory Management to remove any storage load of the Building and maintain maximum live load working floors. | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চুডান্ত সমরসীমা | |
| সংশোধিত সমশ্মীমা ^{০১–০১–১১৭০} | |
| অগ্রগতির অবস্থা শুক হর্ননি | |
| <mark>মন্ভব্য On 17-09-2020: High Storage found at 5th floor</mark> | |

২. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ High | nly Stressed Column |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম | |
| আহভেন ক্যাটাগরি | |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| | stem. Engineer to make make and solve and solv |
| শাশক্রম al | actory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified bove. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্খীনার | |
| কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্র | শোজ্য নয় |
| চুডান্ড সময়সীমা | |
| সংশোধিত তুর্ব সময়সীমা | 7-07-7940 |
| অগ্রগতির অবস্থা | ক হ্ৰানি |
| | n 17-09-2020: They still not agreement with a enlisted consulting firm. |

| রিদর্শন র্শবেষ্ফণ | ghly Stressed Column |
|------------------------|---|
| ্যাপ 11ইটেম | |
| গাটাগরি | |
|).১. কাৰ্যক্ৰ | ন |
| কাৰ্যক্ৰম | Verify in situ concrete stresses by 100mm dia. cores for columns at grids $A-10$ and $C-11$. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড সময়সীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7940 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হর্মনি |
| মন্তব্য | On 17-09-2020: Same as before. |

৪. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | ighly Stressed Column |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৪.১. কাৰ্যক্ৰ | স |
| কাৰ্যক্ৰম | A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার চুডান্ড | প্রযোগ্য নয় |
| সমরসীমা সংশোধিত | |
| সম্রুসীমা অগ্রগতির | 03-03-3390 |
| অবস্থা মন্তব্য | শুৰু হৰ্মনি On 17-09-2020: Same as before. |
| [19 1) | on it to be before. |

| পর্ববেষ্ফণ | | |
|---------------------------------|--|---------------|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ | lighly Stressed Column | |
| ক্যাপ আইটেম | | |
| ক্যাটাগরি | ম | |
| কাৰ্শক্ৰম | Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity. | _] |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | | |
| কার্থানার কার্যক্রম | r e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | |
| চুডান্ত | ৰু প্ৰযোগ্য নয় | 7 |
| সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা | 07-07-7940 | $\frac{1}{2}$ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্মনি | |
| <u> মন্তব্য</u> | On 17-09-2020: Same as before. | |

৬. পর্ববেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | ghly Stressed Column | |
|------------------------|--|--|
| ক্যাপ আইটেম | | |
| ক্যাটাগরি | | |
| ৬.১. কাৰ্যক্ৰ | | |
| | Detail Engineering Assessment to be completed. | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | | |
| কার্থানার কার্যক্রম | | |
| অগ্রাধিকার | প্র্যোগ্য নয় | |
| চুডান্ত সময়সীমা | - | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-790 | |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্যনি | |
| মন্তব্য | On 17-09-2020: Same as before. | |

| পৰ্যবেষ্ণণ | | |
|------------------------|---------------------------------|--|
| রিদর্শন শ্বেষ্ডণ | ighly Stressed Column | |
| ্যাপ ॥ইটেম্ | | |
| য়াটাগরি | | |
| .১. কাৰ্যক্ৰ | ন | |
| কাৰ্যক্ৰম | Continue to implement load plan | |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | | |
| কার্থানার কার্বক্রম | | |
| | ব্বেশোল্য ন্য | |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 02-02-2290 | |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হয়নি | |
| মন্তব্য | On 17-09-2020: Same as before. | |

৮. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ ^A া | oproval Documents |
|---------------------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| | |
| ৮.১. কাৰ্যক্ৰয | n |
| কাৰ্শক্ৰম | As-built engineering drawings to be prepared for unapproved two floors and submitted for approval by appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction. |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | |
| সংশোধিত সমশ্রসীমা | 02-02-2290 |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হৰ্যনি |
| মন্তব্য | On 17-09-2020: Same as before. |

৯. পর্ববেষ্ফণ পরিদর্শন Concrete spalling from roof slab at 3rd floor north side পৰ্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হ্য়ানি অবস্থা মন্তব্য 29.08.2021: Found this issue in this date

১০. পর্যবেষ্ণণ

| প্রিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | rack found at beam at 3rd floor south side (exterior side) | |
|-------------------------|--|---|
| ক্যাপ আইটেম | | |
| ক্যাটাগরি | | |
| ১০.১. কাৰ্যত্ৰ | চম | 4 |
| কাৰ্যক্ৰম | | |
| সুপারিশের | | |
| ভখ্যসূত্র ক্রম্মানার | | |
| কারখানার কার্যক্রম | | |
| | থেযোজ্য নয় | |
| চুডান্ত সময়সীমা | - | |
| সংশোধিত সমশ্বসীমা | _ | |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুৰু হয়নি | |
| মন্তব্য | 29.08.2021: Found this issue in this date | |