

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এমএস ডাইং প্রিন্টিং অ্থান্ড ফিনিশিং লিঃ
। ।୯)ଦାଶ।	Plot B 237–252,B 260–273,BSCIC estate Industrial, Enayetnagar, Futullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY157
কালার কোড	

. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন High loading has been found in store area. Approxim পর্শবেষ্কণ loading 80 psf.	nate height of stack 5 -6 and
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্শক্ৰম	
Produce and actively manage a loading plan for a কাৰ্শক্ৰম giving consideration to floor capacity and column load plan and manage floor loading	
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্ব্যাধিকার ৬ মাস চুডান্ত	
স্ক্রিয়সীমা — সংশোধিত	
स्रमयंत्रीमा ०००००००००००००००००००००००००००००००००००	
অগ্রগতির অবস্থা	
No load plan has been found durin	g inspection.

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Exposed rebar was observed in the top floor (Under construction portion.) Exposed
পর্ববেষ্ফণ	rebar indicate potential for further vertical extension.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Exposed rebars should be closed /coated by proper coating to prevent rebar corrosion .After further extension completion all exposed rebar should be sealed by concrete.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	্ভ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u>মন্তব্য</u>	On 17.01.2021–Exposed rebar has found covered by concrete.