

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এমএম ডাইং প্রিন্টিং অ্যান্ড ফিনিশিং লিঃ
। IS)काबा	Plot B 237–252,B 260–273,BSCIC estate Industrial, Enayetnagar, Futullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY 157
কালার কোড	

ରୁମ୍ମାୟ(ଶ୍ୟ ଅ ୟସ: ବାଠା(ଧାର୍ମ୍ମର ଧୁମ୍ମାୟଶ	শ্ববেক্ষণের ভারিশ:
. পর্যবেষ্কণ	
প্ৰিদৰ্শন High loading has been found in store area. Approxii পৰ্শবেষ্ণণ loading 80 psf.	mate height of stack 5 -6 and
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Produce and actively manage a loading plan for giving consideration to floor capacity and column load plan and manage floor loading	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্শানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ মাস	
ু চ্চুড়ান্ত সম্বয়সীমা	
সংশোধিত সমশ্সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য On 17.01.2021–No load plan has been found duri	ng inspection.

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Exposed rebar was observed in the top floor (Under construction portion.) Exposed
পর্ববেষ্ফণ	rebar indicate potential for further vertical extension.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Exposed rebars should be closed /coated by proper coating to prevent rebar corrosion .After further extension completion all exposed rebar should be sealed by concrete.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	্ভ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u>মন্তব্য</u>	On 17.01.2021–Exposed rebar has found covered by concrete.