

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আহমান অ্যাপারেলম লিমিটেড
ঠিকানা	M.S. Tower-2, Siddirgonj bus stand, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY011
কালার কোড	

নুল্যার্যনের ধরণ: কাঠামোগ্র সুল্যার্যন পর্ববেক্ষণের তারিখ: ৩১–০৮–২			
. পর্যবেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ ক্যাপ	air Cracks in wall		
আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন		
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finish of wall to be the building wall.	removed to investigate if cracks per	netrate
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার	৬ মাস		
চুডান্ত সমর্মীমা	-		
সংশোধিত সময়সীমা			
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	08-10-2020, The factory removed had 01-2021: The factory management had 22/08/2021-The factory management 31/08/2022: No Hair Cracks was found	ad removed hair crack in wall proper nt had removed hair crack in wall pro	ly. On
সংযুক্তি	সমূহ (১)		



পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Dampness on partition walls & column
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

Sections of plaster finish to brick wall & column need to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of the damp and way to prevent it re-occurring.
৬ মাস
-
07-07-7940
সংশোধিত
08–10–2020, the factory removed dampness on partition walls & column . Paint the walls & column surface. CVV3: 28–01–2021: The factory had removed dampness on partition walls & column . Paint the walls & column surface. On 22/08/2021–The factory had removed dampness on partition walls & column . Paint the walls & column surface. 31/08/2022: Dampness was not found on partition walls & column during inspection date.

