

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স পুরাত্তন মৌতাশা ক্যাশন
ঠিকানা	Thokeyer Par, New Shayebgonj, Kotoali, Rangpur
কারখানার কোড	RNG001
কালার কোড	

মূল্যার্নের ধর্	: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒	
১. পর্ববেষ্ণণ			
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ মাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কার্যক্রম			
কাৰ্যক্ৰম	The connection in between masonry wall and MS angle shed structure needs to be checked by building engineer. The bracing system and tie between purlin are required to ensure the stability of the shed building. Carry out the remedial actions as directed by the Building Engineer for non-engineered connection and bracing system.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম	Action has not been taken but the factory have agreed to complete this issue.		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য ন্য		
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	08-08-2079		
সংশোধিত সময়সীমা	02-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি		
<u>ম</u> ন্তব্য	05-08-21:During the field inspection they can't provide the essential document, additionally this factory requires the Detailed Engineering Assessment (DEA), for checking the Structural Stability.		